

Lunt LS60T H-alpha korjausoperaatio







YLÄREUNASSA JOUSET JA SÄÄTÖRUUVIT



JOUSET JA RUUVIT POISTETTUNA



TÄMÄ TAPPI HOITAA SÄÄDÖN



SÄÄTÖTAPIN KIERRE LYÖNYT LÄPI

SÄÄTÖRULLA KUNNOSSA, TEFLONIT PÄITTÄISLAAKEREINA
LAITOIN P I E N E N TIPAN SYNTETTISTÄ VASELIINIA KIERTEESEEN



SÄÄTÖTAPPI KORJATTUNA RUOSTUMATTOMALLA
KIERRETANGOLLA



H-alpha suodattimen säätöruuvi

